



## ATTIVITA' FORMATIVE E IMPIEGO ESTINTORI PORTATILI: LE RACCOMANDAZIONI VVF 27 AGOSTO 2018



*Il Dipartimento VVF (Direzione centrale) ha fornito con **Circolare Prot. n. 11197 del 14/08/2018** alcune Raccomandazioni circa l'impiego degli estintori portatili nelle attività formative presso il Comando dando indicazioni utili sulla verifica della conformità del dispositivo.*

La Circolare origina da **un incidente** occorso ad un operatore all'interno di una sede VVF durante una prova di spegnimento. Il Dipartimento specifica che è essenziale che i fornitori di estintori portatili assicurino **presidi idonei**, funzionanti e dotati delle certificazioni e documentazioni previste per legge. Sottolinea come i presidi antincendio usati in attività formativa siano sottoposti ad una **usura** riferibile più ad una attrezzatura di lavoro che ad un presidio antincendio: pertanto dovrebbero essere utilizzati **estintori caratterizzati da minori pressioni di esercizio** (ad esempio gli estintori ad acqua) così da minimizzare le conseguenze di eventuali malfunzionamenti per eccessiva usura.

Seguono poi nella circolare alcune **specifiche raccomandazioni** per la Commissione d'esame o per gli incaricati della lezione: dovranno verificare che le iscrizioni sull'etichetta siano leggibili, la vita utile dell'estintore, la presenza e la leggibilità della marcatura CE, l'integrità del dispositivo, il corretto accoppiamento tra manichetta e cono erogatore (se presente) e con la valvola di comando. Inoltre, dovranno verificare l'indicatore di pressione, la presenza del sigillo sul dispositivo di sicurezza della valvola di azionamento dell'estintore.

**Quanto al fornitore di estintori**, dovrà presentare al Comando una dichiarazione in cui esprime la conformità al prototipo omologato e che sono stati soggetti a corretta manutenzione, all'atto della richiesta del corso o dell'accertamento finale.

**In caso di non conformità** ai punti indicati sopra, gli addetti non utilizzeranno l'attrezzatura, e il Comando inoltrerà segnalazione alla Direzione Centrale.